

SP SR用ドアーストッパーピン

ドアーストッパーのリベットは1回外すと使えなくなります
6ミリボルトを変わりに入れてるのが多いです
ボルトナットですとナットが緩みます
ダブルナットにすると長すぎます
ピン穴は7ミリですので6ミリボルトではガタが多くなります

ピンと同サイズでロックナットで固定式にしました

2個セット



Sports Car Service

〒227-0041

横浜市青葉区上谷本町 111-4

TEL: 045-532-5602

<http://www.sportscar-s.jp/>